



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016413300207541

Fecha: 03-11-2016

TRD: 4133.0.9.12.187.020754

Rad. Padre: 2016413300207541

Señor

ANDRES FELIPE ZAPATA MORENO

Propietario de Inmueble con matrícula 370-755881, o quien actualmente lo sea.

Carrera 57A # 13-49, Piso 1

B/ Primero de Mayo

La Ciudad.

Asunto: Inspección Caja de aguas residuales para descartar conexión errada al alcantarillado público del predio ubicado en la Carrera 57A # 13-49, Piso 1.

Dentro de la Indagación Preliminar que actualmente adelanta el DAGMA, por la violación de normas ambientales sobre vertimientos al alcantarillado público, debido a una posible conexión errada que tiene el predio de su propiedad, como heredero de la señora María Catalina Moreno Rivas, ubicado en la Carrera 57A # 13-49 piso 1 del barrio Primero de mayo de Cali, el DAGMA, mediante oficio No. 2016413300133421 de fecha 29-07-2016, solicitó a EMCALI EICE-ESP, realizar visita para verificar o descartar la existencia de conexión errada al alcantarillado público, pero el pasado 28 de septiembre de 2016, el ingeniero Efraín Torres Valencia, Jefe del Departamento de Recolección de EMCALI, informó que un funcionario de Control de Aguas Residuales en Canales de Aguas Lluvias de esa entidad realizó visita de inspección al predio en cuestión, pero nadie atendió la visita ni respondió al llamado de los funcionarios y que contrario a lo indicado por el señor Henry González, las cajas de inspección de ese inmueble no estaban descubiertas, aún se encuentran ocultas bajo el tablón del antejardín.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita concertar con el Jefe del Departamento de Recolección de EMCALI, el ingeniero Efraín Torres Valencia, una visita de inspección a la caja de aguas residuales, con el objeto de descartar la existencia de conexión errada de vertimientos al alcantarillado público en el predio. Resultado que deberá ser informado al área jurídica del DAGMA para que obre dentro del proceso, de lo contrario se procederá a formular cargos por violación de la normatividad ambiental.

Se adjunta copia simple del oficio respuesta de EMCALI.

Cordialmente,

WALTER REYES UNAS

Jefe Área Jurídica DAGMA.

Proyectó: John Jarly Riascos Segura- Contratista

Revisó: Ana Milena Domínguez Martínez- Abogada Contratista Líder Grupo Sancionatorios

Elaboró: John Jarly Riascos Segura- Contratista