



Al contestar por favor cite estos
datos: Radicado N°:
202141620100054261
No. Caso: 188716
Fecha: 23-06-2021 16:51:07
TRD: 4162.010.5.2.0012.005426
Rad. Padre: 202141730100903252

ANONIMO 3
AV 2 # 10 - 70 CAM
CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta a solicitud de mantenimiento de las canaletas de la cancha de Fútbol del Polideportivo de La Estrella.

Cordial saludo:

Buenas tardes estimado/a, con la presente le comunico que los días 14 y 15 de abril se realizó la labor de limpieza en las canaletas del polideportivo la estrella y la cancha de futbol 11 (en mención) respectivamente, se adjuntan evidencias fotográficas, de igual forma, el día 23 de junio se realizó con la ayuda de emcali nuevamente la labor de limpieza en las canaletas del escenario de futbol 11 (se adjunta informe) en donde queda pendiente la remoción de escombros de una zona del escenario, se tiene programada la finalización de la intervención el 25 de junio del presente año.

Atentamente,




FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION


Anexo: Si



Proyectó: Soraya Machado - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: Angela M. Ossa - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: Salomón Vargas - PRESTADOR DE SERVICIOS


En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
















INFORME DE VISITA

Fecha: 23 de junio de 2021
Comuna 20

MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE DRENAJE SECTOR CANCHA DE FUTLBOL POLIDEPORTIVO LA ESTRELLA, BARRIO SILOE CRA 42 Y 44 CON CL 8 OESTE COMUNA 20 SANTIAGO DE CALI.

OBJETIVO: VERIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CANALETAS DE DESAGUE DEL SECTOR DE LA CANCHA DE FUTBOL DE PARTE DE EMCALI.

LOCALIZACIÓN AEREA



MANTENIMIENTO DE LAS CANALETAS

Las Empresas Municipales desarrollan la labor de mantenimiento de las canaletas que bordean la cancha de futbol del Polideportivo La estrella, pero en su labor se encuentran con el inconveniente de que en una de las canaletas hay que hacer remoción de escombros que han sido arrojados y para ello requieren de equipo adecuado, por lo tanto la labor queda suspendida para continuarse en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que en la zona aun se tienen inconvenientes de orden público con la presencia



INFORME DE VISITA

Fecha: 23 de junio de 2021
Comuna 20

de jóvenes que se han tomado la caseta de la motobomba con la que se realizaba el riego de la cancha de fútbol y que fue hurtada del lugar (ver fotos). De acuerdo a información que le fue suministrada al gestor de escenarios deportivos de la comuna 20, Gilberto Cárdenas, las Empresas Municipales, continuaran su labor de mantenimiento en día 25 de junio de 2021, en horas de la mañana.

RICARDO MARIO RUIZ R.
Prof. Apoyo a la Supervisión SDR

INFORME DE VISITA

Fecha: 23 de junio de 2021
Comuna 20

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANALETAS DE DRENAJE CANCHA DE FUTBOL POLIDEPORTIVO LA ESTRELLA





ESCOMBROS Y BASURAS ARROJADOS DENTRO DE LAS CANALETAS DE DRENAJE



INFORME DE VISITA

Fecha: 23 de junio de 2021

Comuna 20



CASETA MOTOBOMBA SIN PUERTA DE ACCESO - AL INTERIOR CON POLTRONAS



